CREDO ENGINEERING
Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine WAGNER

CONFIGURATION · WAGNER PEA-X1

Pistolet automatique PEA-X1

Mode d'emploi complet (PDF)

Composez votre pistolet : chaque carte regroupe un composant et ses références. **Astuce :** cliquez sur une référence pour l'ouvrir directement dans la boutique (réf boutique = WA + n° Wagner).



Pistolet automatique PEA-X1

Basic (F) · avec buse plate F1	2430803
Basic (R) · avec cônes D18, D25, D34	2430804
Basic (+) · cascade positive + buse F1	2430805

Se complète avec un câble de liaison, un support, et au choix : porte-électrodes + buses, rallonge ou adaptateurs.



Câble de liaison PEA-X1

0,5 m	2442705
2 m	2470656
5 m	2419539
10 m	2419540
20 m	2419541



Tube d'extension XL OPTION

0,85 m	2419981
1,10 m	2419982
1,40 m	2419983
1,80 m	2419984
2,20 m	2452395
2,50 m	2452396



CoronaStar PEA-X1 OPTION

CoronaStar	2424655

Pièces d'usure du pistolet X1

Clavette de rechange X1 (blanche)	2429695
Outil pour clavette X1	2324205
Écrou-raccord X1	2320464
Tube de poudre PEA-X1 D10-12	2431552
Porte-électrodes X1 R avec buse	2322493
Douille du cône de diffusion X1	2320503




Supports & protections OPTION

Support pistolet court	2419801
Support robot SO (Single Outside)	2424720
Support robot TO (Twin Outside)	2424723
Protection anti-pliure	2419968
Douille anti-pliure	2459740
Protection anti-pliure divisible	2429055



Tubes à poudre OPTION

Tube D8-10 (HiCoat)	2431554
Tube D10-12	2431552



Gamme HiCoat (émail) HICOAT

Buse plate X1 HC1	2423562
Porte-électrode X1 HC	2429189
Adaptateur double X1 HC	2436625



Adaptateurs X1 OPTION


Adaptateur coudé X1 0-90°	2431974
Adaptateur double X1	2436638
Porte-électrode X1 R coudé 0-90°	2441805
Porte-électrode X1 coudé 0-90°	2431975
Adaptateur coudé 0-90° KIT VT	2429434
Clé de montage adaptateur coudé	2431973
Écrou-raccord 55 mm	2428235
Kit VT raccord de pistolet	2431969



Rallonge de buse X1 OPTION

VL 150	2323366
VL 300	2323356
VL 500	2323338
VL 750	2330497

Se monte avec un insert de buse X1 VL.



Insert de buse X1 VL F

Insert VL F	2323401

→ avec la buse plate X1 VL (2324147).



Insert de buse X1 VL R

Insert VL R	2323461

→ avec un cône déflecteur D18 / D25 / D34.




Buse plate X1 VL

Buse plate X1 VL	2324147



Cônes déflecteurs


D18	2321981
D25	2321980
D34	2321171



Porte-électrode X1 R

Porte-électrode X1 R	2322490

→ avec un cône déflecteur.



Porte-électrode X1 F

Porte-électrode X1 F	2322529

→ avec la buse plate X1 (2321976).



Buse plate X1

Buse plate X1	2321976



Porte-électrode X1

Porte-électrode X1	2429073

→ avec les buses ci-dessous.



Buses X1

Buse plate F1	2420243
Buse jet croisé 90°	2428515
Buse coudée 30°	2428283
Buse coudée 45°	2428284
Buse coudée 60°	2428285