
CREDO ENGINEERING
Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine WAGNER

Pistolet automatique PEA-C4 · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis **cliquez sur sa référence** : la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix et disponibilité affichés, ajout au panier en un clic. Réf. boutique = **WA** + n° Wagner (ex. 2334719 → WA2334719).




Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	390004	Pistolet automatique Corona PEA-C4 HiCoat	1
—	390016*	Pistolet automatique Corona PEA-C4 HiCoat FM	1
1	390915	Porte-électrodes F ◆	1
1	390969	Porte-électrodes F FM (version FM) ◆	1
2	390310	Clavette de protection ◆	1
3	390324	Buse à jet plat F1 ◆	1
4	390311	Écrou-raccord	1
5	390911	Tube de poudre C4 (PEA-C4) ◆	1
6	390342	Outil de réglage pour buses à jet plat ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Vue éclatée PEA-C4 · 1/2

Mode d'emploi complet (PDF)




Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	390345*	Corps de pistolet PEA (rectifié)	1
1	390422	Corps de pistolet PEA FM (version FM)	1
2	351307	Fixation PEA-C2	1
3	351657	Plaque de recouvrement PEA-C2/C3	1
3	390974	Connecteur (version FM)	1
4	390204	Corps de buse C4 complet	1
4	390266	Corps de buse C4 FM complet (version FM)	1
5	390911	Tube de poudre C4 (PEA-C4) ◆	1
7	390915	Porte-électrodes F ◆	1
8	390324	Buse à jet plat F1 ◆	1
9	351308	Goujon fileté	1
11	9900756	Vis à tête cylindrique fendue M6x40	2
12	351202	Connecteur PEA-C2	1
13	362212	Faisceau complet (PEA-C3)	1
14	390311	Écrou-raccord	1
15	351330	Tube de liaison	1
16	9974056	Joint torique 3x1,2	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Vue éclatée PEA-C4 · 2/2

Mode d'emploi complet (PDF)




Pos	N° de référence	Désignation	Qté
17	259331	Rondelle d'étanchéité	1
18	259900	Cascade PEA/PEM ◆	1
18	390971	Cascade PEA/PEM FM (version FM) ◆	1
19	351320	Renfort de câble	1
20	9999057	Raccord droit	1
21	9913018	Insert fileté M4x7,9	1
22	9998619	Obturateur	1
23	9900704	Vis à tête cylindrique fendue M3x30	1
24	9922011	Rondelle éventail	1
27	351340	Douille de support	1
28	9913028	Écrou de blocage	2
30	390310	Clavette de protection ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Pistolet automatique PEA-C4XL · 1/2

Mode d'emploi complet (PDF)




Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	390005*	Pistolet PEA-C4XL HiCoat 850 mm	1
—	390006*	Pistolet PEA-C4XL HiCoat 1100 mm	1
—	390007*	Pistolet PEA-C4XL HiCoat 1400 mm	1
—	390008*	Pistolet PEA-C4XL HiCoat 1800 mm	1
1	390345*	Corps de pistolet PEA (rectifié)	1
2	351535	Couvercle	1
3	351536	Pièce de fixation de tube	1
4	390311	Écrou-raccord	1
5	351563	Tube de montage 0,85 (L 430 mm)	1
5	351555	Tube de montage 1,1 (L 680 mm)	1
5	351546	Tube de montage 1,4 (L 980 mm)	1
5	351677	Tube de montage 1,8 (L 1380 mm)	1
6	351537	Embout de tube (commander avec pos. 36)	1
9	390955*	Raccord de tuyau 10-12 mm ◆	1
10	390954*	Pièce de raccordement ◆	1
11	351545	Pièce de mise à la terre	1
12	351553	Broche de contact	1
13	390204	Corps de buse C4 complet	1
14	390915	Porte-électrodes F ◆	1
15	351320	Renfort de câble	1
16	259900	Cascade PEA/PEM ◆	1
17	259331	Rondelle d'étanchéité	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Pistolet automatique PEA-C4XL · 2/2


Mode d'emploi complet (PDF)



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
18	9998619	Obturateur	1
20	9906036	Vis à tête cylindrique M6x55	2
21	351551	Vis sans tête	2
22	9974056	Joint torique	1
23	351330	Tube de liaison	1
24	260310	Embout de tuyau	2
25	351277	Connecteur PEA-C2XL	1
26	351293	Câble complet PEA-C2XL 0,85	1
26	351285	Câble complet PEA-C2XL 1,1	1
26	351278	Câble complet PEA-C2XL 1,4	1
26	351676	Câble complet PEA-C2XL 1,8	1
27	351564	Tube de support 0,85	1
27	351556	Tube de support 1,1	1
27	351547	Tube de support 1,4	1
27	351678	Tube de support 1,8	1
28	390910	Tube de poudre PEA-C4XL ◆	1
29	351550	Raccord de tube	1
30	351565	Tube de poudre arrière 0,85 ◆	1
30	351557	Tube de poudre arrière 1,1 ◆	1
30	351549	Tube de poudre arrière 1,4 ◆	1
30	351679	Tube de poudre arrière 1,8 ◆	1
31	9974113	Joint torique 15x1,5	1
32	9971364	Joint torique 13x1,5	3
33	9974114	Joint torique 39x2	2
34	9982061	Tuyau bleu 5x1 (au mètre)	1
36	9913043	Insert fileté	1
37	3114203	Raccord droit M5	1
39	9974184	Joint torique 22x3 ◆	1
40	9907143	Vis à tête fraisée M4x6	3
41	9907151	Vis à tête cylindrique	1
48	351567	Tube de transition	1

Pistolet double PEA-C4 Twin · 1/2

Mode d'emploi complet (PDF)




Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	390010*	Pistolet double PEA-C4 Twin	1
—	390226*	Pistolet PEA-C4 Twin (seul)	1
1	390349*	Corps de pistolet C4 Twin (rectifié)	1
2	390348*	Corps de pistolet C4 Twin (rectifié)	1
3	9982072	Tuyau	1
4	390968	Plaque de recouvrement	2
5	9900307	Vis à tête cylindrique M5x16	4
6	9900344	Vis à tête cylindrique M5x12	6
7	351263	Connecteur PEA-C2 Twin	1
8	9930142*	Goupille cylindrique	1
9	351457*	Tube de liaison	2
10	9971182	Joint torique 4x1	2
12	9998601*	Raccord à visser droit	2
14	390311	Écrou-raccord	2
15	351470*	Couvercle	1
16	9900731*	Vis à tête cylindrique fendue	2
17	351450	Support de pistolet	1
18	9998600*	Raccord coudé 45°	2
19	351451*	Support	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Pistolet double PEA-C4 Twin · 2/2

Mode d'emploi complet (PDF)




Pos	N° de référence	Désignation	Qté
23	390204	Corps de buse C4 complet	2
25	390915	Porte-électrodes F ◆	2
26	390914	Tube de poudre PEA-C4 Twin ◆	2
27	351463*	Renfort de câble	2
28	351459	Tube intermédiaire	2
29	351267*	Cascade PEA-C2 Twin	2
30	351396	Tuyau de poudre ◆	2
31	259331	Rondelle d'étanchéité	2
35	351460	Tube de poudre ◆	2
37	351453*	Plaque	1
40	390324	Buse à jet plat F1 ◆	2
48	9971331	Joint torique 12x1 ◆	4
52	9982052	Gaine de protection ◆	1
55	9974030	Joint torique 11,5x1,5 ◆	2
60	390310	Clavette de protection ◆	1
61	9974059	Joint torique 16x1,5 ◆	4
7	351456	Embout de tuyau (pistolet) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Adaptateur PEA Twin

Mode d'emploi complet (PDF)

13.3 PEA TWIN ADAPTER



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	351287	Adaptateur PEA Twin	1
1	351461*	Écrou-raccord	1
2	351452*	Bride	1
3	351466*	Embout de tuyau ◆	2
4	351454*	Plaque	1
5	9900307	Vis à tête cylindrique	4
6	351465*	Vis sans tête	2
7	9971364	Joint torique ◆	4
8	9998090	Raccord à visser droit	2

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Pistolet C4 : ancienne génération de pistolets automatiques WAGNER, toujours suivie en pièces de rechange. Le pistolet complet n'est plus commercialisé neuf : nous fournissons l'ensemble des pièces listées ici. Manuel de service complet (EN) disponible via le bouton en haut de page.