CREDO ENGINEERING
Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine SAMES

Schémas des pièces Airless 400 Bar (5800 psi) · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis**cliquez sur sa référence**: la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. 129130004 = SA129130004).

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
5	203014*	Aiguille · DE PULVERISATION ◆	1
6	*	Joint · DE PULVERISATION ◆	1
10	*	Joint · DE PULVERISATION ◆	5
17	*	Joint · DE PULVERISATION ◆	1
19	630387*	Siège · DE PULVERISATION ◆	1
20	*	Rondelle · DE PULVERISATION ◆	1
24	*	Joint torique FPM · DE PULVERISATION ◆	1
26	*	Joint torique FKM · DE PULVERISATION ◆	1
27	203017*	Ressort · DE PULVERISATION ◆	1
—	101331*	Pochette de joints (ind. 6, 10, 17, 20, 24, 26) · DEMONTAGE DE LA PARTIE PNEUMATIQUE ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Airless 400 Bar (5800 psi) · 1/2

Mode d'emploi complet (PDF)

DE PULVERISATION

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	88123*	Vis CHc M 5x20	4
2	203018*	Couvercle	1
3	953010014	Ecrou	1
4	203016*	Piston	1
5	203014*	Aiguille ◆	1
6	*	Joint ◆	1
7	*	Vis acier HM 6x10	2
8	203020*	Corps	1
9	203011*	Ecrou de presse-étoupe	1
10	*	Joint ◆	5
11	203012*	Rondelle presse joint M	1
12	203013*	Tête inox	1
13	88133*	Vis CHc 6x18	2
16	552236*	Bouchon	1
17	*	Joint ◆	1
18	630390*	Chapeau	1
19	630387*	Siège ◆	1
20	*	Rondelle ◆	1
21	203081*	Raccord coudé	2
22	905210501*	Raccord inox M 1/8" NPT - M 1/2" JIC	2
23	552261*	Raccord coudé MF 1/8 G x T4	1
24	*	Joint torique FPM ◆	1
25	*	Rondelle frein	1
26	*	Joint torique FKM ◆	1
27	203017*	Ressort ◆	1
28	552251*	Raccord air droit 1/8 G x T4	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Airless 400 Bar (5800 psi) · 2/2

Mode d'emploi complet (PDF)

DEMONTAGE DE LA PARTIE PNEUMATIQUE

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	101331*	Pochette de joints (ind. 6, 10, 17, 20, 24, 26) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.