CREDO ENGINEERING
Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine SAMES

Schémas des pièces Xcite+ Light Airmix · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis**cliquez sur sa référence**: la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. 129130004 = SA129130004).


Pos	N° de référence	Désignation	Qté
3	1345xxxxx*	Buse · Buses ◆	1
3	*	® · Buses ◆	1
3.2	129609901	Micro-tamis n°4 pour buse (pochette de 10) - Seulement pour buses 03, 04 et 06 · Buses ◆	1
—	*	® · Options spécifiques aux Pistolets Xcite ◆	1
2.1	*	Tête · Options spécifiques aux Pistolets Xcite ◆	1
2.2	*	Bague · Options spécifiques aux Pistolets Xcite ◆	1
2.3	129720075	Joint de tête (pochette de 2) · Options spécifiques aux Pistolets Xcite ◆	1
2.3	*	® · Options spécifiques aux Pistolets Xcite ◆	1
2.5	150040330	Joint de bague (pochette de 10) · Options spécifiques aux Pistolets Xcite ◆	1
2.5	*	® · Options spécifiques aux Pistolets Xcite ◆	1
—	*	® · Options spécifiques aux Pistolets Xcite ◆	1
16	129733014*	Raccord inox MM 1/4 NPSM - 1/2 JIC · Options spécifiques aux Pistolets Xcite ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Xcite+ Light Airmix · 1/13

Mode d'emploi complet (PDF)



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	*	® ®	1
—	135732100	Pistolet Airmix Xcite + 120 bar avec tête VX24 KHVLP avec raccord tournant	
—	*	® ®	1
—	135732120	Pistolet Airmix Xcite + 120 bar avec tête VX24 KHVLP sans raccord tournant	
—	*	® ®	1
—	135732200	Pistolet Airmix Xcite + 240 bar avec tête VX24 KHVLP avec raccord tournant	
—	*	® ®	1
—	135732220	Pistolet Airmix Xcite + 240 bar avec tête VX24 KHVLP sans raccord tournant	
—	*	® ®	1
—	135732400	Pistolet Airmix Xcite + 400 bar avec tête VX24 KHVLP avec raccord tournant	

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.


Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Xcite+ Light Airmix · 2/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Xcite

Xcite®+ Light



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	*	® ®	1
—	135733120	Pistolet Airmix Xcite + Light 120 bar avec tête VX24 KHVLP jet réglable	
—	*	® ®	1
—	135733220	Pistolet Airmix Xcite + Light 240 bar avec tête VX24 KHVLP jet réglable	

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Xcite+ Light Airmix · 3/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces communes aux pistolets

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	*	Corps de pistolet équipé	1
1	*	®	1
2	132720020*	Tête complète Airmix VX24 KHVLP équipée	
2.1	*	Tête	1
2.2	*	Bague	1
2.3	129720075	Joint de tête (pochette de 2)	1
2.3	*	® ®	1
2.4	132720003*	Protection de buse pour tête Airmix Xcite (pochette de 3)	
2.5	150040330	Joint de bague (pochette de 10)	1
2.5	*	®	1
4	129732907*	Porte-siège équipé Xcite + (sans siège)	
4.1	*	Porte-siège	1
4.1	*	Joint protection filetage (pochette de 10)	1
4.2	129729913		
4.3	150040329	Joint torique (pochette de 10)	2
4.3	*	®	1
4.4	129729912	Joint étanchéité buse sur porte siège Xcite (pochette de 5)	
4.5	029600106	Vis pour siège	1
4.6	129740910	Pastille brise-jet (pochette de 10)	1
4.6	*	®	1
5	129725909*	Gâchette + levier arrêtoir Xcite Light	
5.1	*	Vis HM 3x8 inox	1
5.2	*	Axe de gâchette	1
5.3	*	Gâchette	1
5.4	*	Goupille	1
5.5	*	Levier arrêtoir	1
5.5	*	®	1
6	129733211*	Butée de cartouche Xcite + (pochette de 5)	
10	129720030	Soupape d'air complète	1
10.1	050311321	Ressort de soupape	1
12	*	Entraîneur de pointeau	1
13	*	Tige de pointeau	1
14	050102624*	Raccord d'air M 1/4 NPS inox	1

Vue éclatée Xcite+ Light Airmix · 3/13 (suite)

Mode d'emploi complet (PDF)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
15	129720020	◆ Pointeau air assemblé Xcite	1
15.1	150040328	Joint torique (pochette de 10)	1
15.2	102202101	Circlip Ø 5 (pochette de 10)	1
15.3	*	Gaine pointeau air	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Xcite+ Light Airmix · 4/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces spécifiques aux Pistolets Xcite

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
20	129520370*	Ensemble cuve et écrou	1
20.1	029520306*	Ecrou inox	1
20.2	029520372*	Corps de filtre	1
20.2	*	®	1
21	129720085*	Tube produit assemblé sans cuve Xcite	
21.1	029720083*	Support tamis	1
21.2	129609908	Tamis n°6 inox (pochette de 5)	1
21.3	129529918	Joint PTFE (pochette de 10)	1
21.4	934081332*	Vis inox	1
21.5	*	Tube produit	1
21.6	029670072*	Entretoise	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Xcite+ Light Airmix · 5/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces spécifiques aux Pistolets Xcite

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
16	905210709*	Raccord inox MM 1/2 JIC 500 bar	1
17	129209902*	Joint de buse (pochette de 5)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Xcite+ Light Airmix · 6/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Références des pièces d'usure

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
11	*	Fourreau (120 bar)	1
4.7	129740909	Siège en inox avec joint (pochette de 2)	1
4.7.1	129740911	Joint de siège (pochette de 10)	1
4.7.2	*	Siège en inox	1
4.7.3	129740910	Pastille brise-jet (pochette de 10)	1
4.7.3	*	®	1
7	129720150*	Ensemble pointeau assemblé Xcite 120 bar avec ressort	
7	*	®	1
7.1	129729914*	Ressort produit Xcite (120 bar) (pochette de 5)	
7.2	102202113	Circlip Ø 8 (pochette de 10)	1
7.3	109420298	Joint de cartouche FKM (pochette de 10)	1
7.4	*	Pointeau	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Xcite+ Light Airmix · 7/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Références des pièces d'usure

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
11	*	Fourreau (240 bar)	1
4.7	129740908	Siège en carbure avec joint (pochette de 2)	1
4.7.1	129740911	Joint de siège (pochette de 10)	1
4.7.2	*	Siège en carbure	1
4.7.3	129740910	Pastille brise-jet (pochette de 10)	1
4.7.3	*	®	1
7	129732250*	Ensemble pointeau assemblé Xcite + 240 bar	
7	*	®	1
7.1	129732915*	Ressort produit Xcite + 240 bar (pochette de 5)	
7.2	102202113	Circlip Ø 8 (pochette de 10)	1
7.3	109420298	Joint de cartouche FKM (pochette de 10)	1
7.4	*	Pointeau	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Xcite+ Light Airmix · 8/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces spécifiques au Pistolet Xcite

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
11	*	Fourreau (400 bar)	1
4.7	129740908	Siège en carbure avec joint (pochette de 2)	1
4.7.1	129740911	Joint de siège (pochette de 10)	1
4.7.2	*	Siège en carbure	1
4.7.3	129740910	Pastille brise-jet (pochette de 10)	1
7	129720450	Pointeau avec ressort 400 bar	1
7.1	129729916	Ressort de pointeau (400 bar) (pochette de 5)	1
7.2	102202113	Circlip Ø 8 (pochette de 10)	1
7.3	109420298	Joint de cartouche FKM (pochette de 10)	1
7.4	*	Pointeau	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Xcite+ Light Airmix · 9/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces spécifiques aux Pistolets Xcite

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
22	129732425	Raccord tournant MF 1/2 JIC (500 bar)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Xcite+ Light Airmix · 10/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Buses

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
3	1345xxxxx*	Buse ◆	1
3	*	® ◆	1
3.1	129529903*	Joint de buse Airmix (pochette de 10) - Seulement pour buse de 09 et calibre supérieur	
3.2	129609901	Micro-tamis n°4 pour buse (pochette de 10) - Seulement pour buses 03, 04 et 06 ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Xcite+ Light Airmix · 11/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Options communes aux Pistolets

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
22	129732425	Raccord tournant MF 1/2 JIC (500 bar / 7250 psi)	1
23	075810010*	Allonge (Longueur: 400 mm)	1
23	050450853*	® Tuyau Airmix (Ø 4,8 mm - Longueur: 7,5 m - 120 bar) + raccord F 1/2 JIC inox	1
23	050382114	Tuyau air (Ø 6,5 x 10,5 mm- Longueur: 7,5 m - F 1/4 NPS)	1
23	*	®	1
24	155010000*	Filtre produit Airmix MM 1/2 JIC (200 bar / 2900 psi max.)	
24	*	®	1
25	155010100*	Filtre produit Airmix MF 1/2 JIC (200 bar / 2900 psi max.)	

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Xcite+ Light Airmix · 12/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Options spécifiques aux Pistolets Xcite

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	*	® ◆	1
2	132720055*	Tête Airmix VX124 KHVLP équipée	
2.1	*	Tête ◆	1
2.2	*	Bague ◆	1
2.3	129720075	Joint de tête (pochette de 2) ◆	1
2.3	*	® ◆	1
2.4	132720003*	Protection de buse pour tête Airmix (pochette de 3)	
2.5	150040330	Joint de bague (pochette de 10) ◆	1
2.5	*	® ◆	1
4.7	129729904*	Siège acétal Xcite (pochette de 10)	
4.7	050450653*	® Tuyau Airmix (Ø 4,8 mm - Longueur: 7,5 m - 240 bar)	1
4.7	050450853*	Tuyau Airmix ® (Ø 4,8 mm - Longueur: 7,5 m - 120 bar)	1
4.7	129270087*	Protection tuyaux (Longueur 10m)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Xcite+ Light Airmix · 13/13

Mode d'emploi complet (PDF)

Options spécifiques aux Pistolets Xcite

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	*	® ◆	1
4.7	129729904*	Siège acétal Xcite (pochette de 10)	
16	129733014*	Raccord inox MM 1/4 NPSM - 1/2 JIC ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.