CREDO ENGINEERING
Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine WAGNER

Schémas des pièces SPRINT 2 B · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis**cliquez sur sa référence**: la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = WA + n° WAGNER (ex. 2466210 = WA2466210).

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
4	2357262	2368035 Buse réceptrice · BASE MOBILE ◆	1
5	2366797	2368888 Gicleur propulseur · BASE MOBILE ◆	1
9	2466809	Injecteur Quick Link kit de · BASE MOBILE ◆	1
10	2466811	Kit soupapes de retenue, · BASE MOBILE ◆	1
11	2466792	-- 2466792 -- Kit anneau fluide et cou- · BASE MOBILE ◆	1
4	2467416*	Joint racleur · JEU DE BRAS PIVOTANTS ◆	1
4	2467416*	Joint racleur hermétique · KIT BRAS PIVOTANT GAUCHE (POUR EXTENSION 2 PISTOLETS) ◆	1
4	264382*	Fond fluidifié · RÉCIPIENT 60 L / 25 L ◆	1
20	263357*	Tube d'aspiration 60 l · RÉCIPIENT 60 L / 25 L ◆	1
20	264420*	Tube d'aspiration 25 l · RÉCIPIENT 60 L / 25 L ◆	1
24	9971178*	Joint torique · RÉCIPIENT 60 L / 25 L ◆	2


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée SPRINT 2 B · 1/5

Mode d'emploi complet (PDF)

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE DU DISPOSITIF MANUEL SPRINT 2 B




Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	2322587	Pistolet manuel PEM-X1	1
2	2466676*	Kit de tuyaux de poudre d10-5,5 m POE	1
3	2355337*	Moteur vibrateur 230 V/50 Hz (version standard)	1
3	2355338*	Moteur vibrateur 115 V/60 Hz (version USA-Japon)	1
5	2466049*	Jeu de bras pivotants	1
6	2466079	Injecteur Quick-Link B	1
7	2466207*	Kit de tuyau Sprint 2 B	1
8	2463347	Appareil de commande WACON Sprint 2 XE	1
9	130215*	Câble de mise à la terre 10 m; 32,81 ft	1
10	241270	Câble de réseau (Europe)	1
10	241271	Câble de réseau (Suisse)	1
10	264626	Câble de réseau (Etats-Unis)	1
10	264625	Câble de réseau (Japon)	1
11	2460889*	Filtre G1/4 5 m avec PC récipient	1
12	2474823*	Élément filtrant 5 m	1
13	2474824*	Bécher filtrant PC	1
14	2463410*	Électrovanne 2/2 voies complète	1
15	2464614*	Limiteur de débit	1
16	9998110*	Raccord à visser angulaire 6–1/8 Ex	1
17	2466872	Kit coffret de pièces de rechange dispositif manuel Sprint 2	1
18	2481341*	Kit de démarrage pièces de rechange Sprint 2 jet plat	1
19	2481342*	Kit de démarrage pièces de rechange Sprint 2 jet rond	1
1	2474823*	Élément filtrant 5 m	1
3	2474824*	Godet à filtre PC, vissable à la main	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Vue éclatée SPRINT 2 B · 2/5

Mode d'emploi complet (PDF)

BASE MOBILE




Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	2467408*	Porte-pistolet ET	1
2	2467348*	Compartiment de rangement Sprint 2	1
3	2467410*	Support de tuyau	2
4	2467345*	Raccord rapide	1
4	2467346*	Raccord rapide (Suisse)	1
5	2467279*	Kit de roulettes directionnelles	1
1	2467275*	Table vibrante Sprint 2 230 V/50 Hz ET	1
1	2475513*	Table vibrante Sprint 2 115 V/60 Hz ET	1
2	2362487*	Collier	2
3	2355337*	Moteur vibrateur 230 V/50 Hz ET	1
3	2355338*	Moteur vibrateur 115 V/60 Hz ET	1
4	2467272*	Élément oscillant kit ET	1
1	2466079	2466080 2467892 2467893 Injecteur de poudre	1
2	2468008	2468010 2468011 2468012 Pièce de couplage	1
3	2467983	Kit de tête d'injecteur, com-	1
4	2357262	2368035 Buse réceptrice ◆	1
5	2366797	2368888 Gicleur propulseur ◆	1
6	2468004	-- 2468004 -- Lance d'aspiration tube ex-	1
7	2468006	-- 2468006 -- Lance d'aspiration tube in-	1
8	2466796	Kit de cliquets de fermeture,	1
9	2466809	Injecteur Quick Link kit de ◆	1
10	2466811	Kit soupapes de retenue, ◆	1
11	2466792	-- 2466792 -- Kit anneau fluide et cou- ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Vue éclatée SPRINT 2 B · 3/5

Mode d'emploi complet (PDF)

JEU DE BRAS PIVOTANTS



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	2466049*	Jeu de bras pivotants	1
2	2467414*	Douille de guidage avec écrou	1
3	2467417*	Écrou de racleur	1
4	2467416*	Joint racleur ◆	1
5	2467418*	Étrier de fixation	1
6	2467415*	Douille de guidage	1


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée SPRINT 2 B · 4/5

Mode d'emploi complet (PDF)

KIT BRAS PIVOTANT GAUCHE (POUR EXTENSION 2 PISTOLETS)



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	2470705*	Kit bras pivotant gauche	1
2	2467414*	Douille de guidage avec écrou	1
3	2467417*	Écrou de racleur	1
4	2467416*	Joint racleur hermétique ◆	1
5	2467418*	Étrier de fixation	1
6	2467415*	Douille de guidage	1


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée SPRINT 2 B · 5/5

Mode d'emploi complet (PDF)

RÉCIPIENT 60 L / 25 L



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	264268	Récipient de poudre 60 l	1
1	264224	Récipient de poudre 25 l	1
2	264215*	Boîtier inférieur	1
3	264381*	Couvercle	1
4	264382*	Fond fluidifié ◆	1
6	9994703*	Fermeture de tension	6
7	9900717*	Vis à tête cylindrique	12
8	9992270*	Raccord rapide fiche de vissage	1
9	184336*	Raccord de tuyau fileté	1
10	9910109*	Écrou hexagonal	1
11	9982058*	Tuyau d'évacuation d'air 17x3 mm	1
13	241372*	Raccord d'injecteur, complet	1
14	170533*	Écrou moleté	1
15	9920118*	Rondelle	2
16	241276*	Câble de terre, complet	1
17	9922102*	Roue dentée	12
19	241376*	Presse-étoupe	1
20	263357*	Tube d'aspiration 60 l ◆	1
20	264420*	Tube d'aspiration 25 l ◆	1
24	9971178*	Joint torique ◆	2

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.