

Schémas des pièces **X1E** • pièces d'usure

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis **cliquez sur sa référence**: la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = WA + n° WAGNER (ex. 2467369 = WA2467369).

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
2	2476447*	Raccord de tuyau PEM-X1E • PISTOLET MANUEL ÉMAIL PEM-X1E AVEC BUSE À JET ROND ♦	1
5	2444285*	Buse à jet rond X1E D25 • PISTOLET MANUEL ÉMAIL PEM-X1E AVEC BUSE À JET ROND ♦	1
6	351983	Clavette de remplacement X1E • PISTOLET MANUEL ÉMAIL PEM-X1E AVEC BUSE À JET ROND ♦	1
10	2476431*	Douille d'espacement PEM-X1E ET • PISTOLET MANUEL ÉMAIL PEM-X1E AVEC BUSE À JET ROND ♦	1
1	2444243	Buse à jet plat X1E • BUSE À JET PLAT X1E ♦	1
2	2444287*	Buse à jet rond X1E D12 • BUSE À JET ROND X1E ♦	1
3	2444285*	Buse à jet rond X1E D25 • BUSE À JET ROND X1E ♦	1
4	2444286*	Buse à jet rond X1E D30 • BUSE À JET ROND X1E ♦	1
5	3952093*	Cône de diffusion D12 • BUSE À JET ROND X1E ♦	1
6	351982	Cône de diffusion D25 • BUSE À JET ROND X1E ♦	1
7	3901363*	Cône de diffusion D30 • BUSE À JET ROND X1E ♦	1
1	2444313	Buse d'angle plat • BUSE D'ANGLE ♦	1
2	2444314	Buse d'angle concentré • BUSE D'ANGLE ♦	1
3	2463941	Buse d'angle 135° • BUSE D'ANGLE ♦	1
4	2458000	Diffuseur plat ET y compris vis et joint torique (sans céramique) • BUSE D'ANGLE ♦	1
5	2458010	Diffuseur concentré ET y compris vis et joint torique (sans céramique) • BUSE D'ANGLE ♦	1
6	2458016	Diffuseur 135° y compris vis et joint torique (sans céramique) • BUSE D'ANGLE ♦	1

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.


* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée X1E • 1/4

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

PISTOLET MANUEL ÉMAIL PEM-X1E AVEC BUSE À JET ROND



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	2467369	Pistolet manuel émail PEM-X1E	1
2	2476447*	Raccord de tuyau PEM-X1E ♦	1
4	2320464	Écrou-raccord X1	1
5	2444285*	Buse à jet rond X1E D25 ♦	1
6	351983	Clavette de remplacement X1E ♦	1
7	2320330	Pistolet de crochet X1	1
8	2316896	Vis	2
10	2476431*	Douille d'espacement PEM-X1E ET ♦	1
—	2313993	Tuyau transparent Ø 6 mm	1

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.


* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée X1E • 2/4

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

BUSE À JET PLAT X1E



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	2444243	Buse à jet plat X1E 	1
2	3917035	Buse en céramique	1
3	2469074	Buse à jet plat ET	1
4	351983	Cale en céramique	1
5	351493*	Douille en céramique avec chanfrein	1

 Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.


* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée X1E • 3/4

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

BUSE À JET ROND X1E



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	2469073	Buse à jet rond ET	1
2	2444287*	Buse à jet rond X1E D12 ◆	1
3	2444285*	Buse à jet rond X1E D25 ◆	1
4	2444286*	Buse à jet rond X1E D30 ◆	1
5	3952093*	Cône de diffusion D12 ◆	1
6	351982	Cône de diffusion D25 ◆	1
7	3901363*	Cône de diffusion D30 ◆	1
8	2468473*	Douille en céramique droite (contenu 5 pièces)	1
9	351983	Cale en céramique	1
10	2468450*	Tige filetée ET pour lance de chauffe-eau (contenu 5 pièces)	1


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée X1E • 4/4

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	2444313	Buse d'angle plat 	1
2	2444314	Buse d'angle concentré 	1
3	2463941	Buse d'angle 135° 	1
4	2458000	Diffuseur plat ET y compris vis et joint torique (sans céramique) 	1
5	2458010	Diffuseur concentré ET y compris vis et joint torique (sans céramique) 	1
6	2458016	Diffuseur 135° y compris vis et joint torique (sans céramique) 	1
7	351983	Cale en céramique	1
8	2458024	Porte-électrodes, pièces en céramique incluses	1
9	2469063*	Kit de joints toriques (buse d'angle)	1
10	351493*	Douille en céramique avec chanfrein	1
11	3901414*	Diffuseur en céramique	1

 Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.