

Schémas des pièces C4 • pièces d'usure

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis **cliquez sur sa référence**: la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = WA + n° WAGNER (ex. 390004 = WA390004).

Aucune pièce d'usure repérée dans la nomenclature constructeur.

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.


* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée C4 • 1/8

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

KIT DE POST-ÉQUIPEMENT CORONASTAR



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	390918	CoronaStar complet	1
2	260296*	Électrode CoronaStar	1
3	390319	Écrou-raccord	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.


* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée C4 • 2/8

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

CORONASTAR WA C4



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	2306335	CoronaStar WA C4	1


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
 * Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée C4 • 3/8

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

KIT DE POST-ÉQUIPEMENT CORONASTAR PEA-C4 F5



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	2389178	Kit CoronaStar PEA-C4 F5	1
1	390900	Outil pour clavette, avec 20 clavettes	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.


* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée C4 • 4/8

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

PISTOLET AUTOMATIQUE CORONA PEA-C4 HICOAT



P_03919

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	390004	Pistolet automatique Corona PEA-C4 HiCoat	1
2	390911	Tube de poudre C4 ET	1
3	390342	Aide au réglage pour buses à jet plat	1
4	390311	Écrou-raccord	1
5	390324	Buse à jet plat F1	1
6	390915	Porte-électrodes	1
7	390310	Clavette	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.


* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée C4 • 5/8

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

PORTE-ÉLECTRODES C4 R AVEC BUSES



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	390917*	Porte-électrodes C4 R complet	1
2	390916	Porte-électrodes C4 R	1
3	390310	Clavette	1
4	390313	Douille du cône de diffusion	1
5	390207*	Cône de diffusion R20 (Ø 20 mm ; 0,79 inch)	1
6	390208*	Cône de diffusion R28 (Ø 28 mm ; 1,10 inch)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.


* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée C4 • 6/8

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

ADAPTATEUR COUDÉ WA90 C4



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	390931*	Adaptateur coudé WA90 C4	1
2	390947*	Écrou-raccord WA C4 ET	1
3	390933*	Garniture de buse WA90 C4 ET	1
4	390942*	Élément coudé WA90 C4 ET	1
5	390932*	Corps de raccordement WA C4 ET	1
6	390946*	Douille de protection WA C4 ET	1
7	390945*	Douille filetée WA C4 ET	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.


* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée C4 • 7/8

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

ADAPTATEUR COUDÉ WA60 C4



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	390930*	Adaptateur coudé WA60 C4	1
2	390947*	Écrou-raccord WA C4 ET	1
3	390934*	Garniture de buse WA60 C4 ET	1
4	390943*	Élément coudé WA60 C4 ET	1
5	390932*	Corps de raccordement WA C4 ET	1
6	390946*	Douille de protection WA C4 ET	1
7	390945*	Douille filetée WA C4 ET	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.


* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée C4 • 8/8

[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

ADAPTATEUR COUDÉ WA30 C4



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	390927*	Adaptateur coudé WA30 C4	1
2	390947*	Écrou-raccord WA C4 ET	1
3	390935*	Garniture de buse WA30 C4 ET	1
4	390944*	Élément coudé WA30 C4 ET	1
5	390932*	Corps de raccordement WA C4 ET	1
6	390946*	Douille de protection WA C4 ET	1
7	390945*	Douille filetée WA C4 ET	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.