CREDO ENGINEERING
Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine WAGNER

Schémas des pièces Kit PrimaSprint manuel F avec console · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis**cliquez sur sa référence**: la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = WA + n° WAGNER (ex. 2313689 = WA2313689).

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
3	9971364	Joint torique · PISTOLET MANUEL CORONA PEM-X1 AVEC BUSE À JET PLAT ◆	2
5	2321976	Buse à jet plat X1, complète · PISTOLET MANUEL CORONA PEM-X1 AVEC BUSE À JET PLAT ◆	1
6	2322529	Porte-électrodes X1 F ET · PISTOLET MANUEL CORONA PEM-X1 AVEC BUSE À JET PLAT ◆	1
7	2429695	Clavette de rechange X1 (blanche) · PISTOLET MANUEL CORONA PEM-X1 AVEC BUSE À JET PLAT ◆	1
3	9971364	Joint torique · PISTOLET MANUEL CORONA PEM-X1 AVEC BUSE À JET ROND ◆	2
5	2322493	Porte-électrodes X1 R avec buse · PISTOLET MANUEL CORONA PEM-X1 AVEC BUSE À JET ROND ◆	1
6	2429695	Clavette de rechange X1 (blanche) · PISTOLET MANUEL CORONA PEM-X1 AVEC BUSE À JET ROND ◆	1
1	2322493	Porte-électrodes X1 R avec buse · PORTE-ÉLECTRODES X1 R ◆	1
2	2322490	Porte-électrodes X1 R ET · PORTE-ÉLECTRODES X1 R ◆	1
3	2429695	Clavette de rechange X1 · PORTE-ÉLECTRODES X1 R ◆	1
4	2320503	Douille du cône de diffusion X1 · PORTE-ÉLECTRODES X1 R ◆	1
5	2321981*	Cône de diffusion D18, complet · PORTE-ÉLECTRODES X1 R ◆	1
6	2321980*	Cône de diffusion D25, complet · PORTE-ÉLECTRODES X1 R ◆	1
7	2321171*	Cône de diffusion D34, complet · PORTE-ÉLECTRODES X1 R ◆	1


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Kit PrimaSprint manuel F avec console · 1/3

Mode d'emploi complet (PDF)

PISTOLET MANUEL CORONA PEM-X1 AVEC BUSE À JET PLAT



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	2322587	Pistolet manuel Corona PEM-X1	1
1	2464026	Pistolet manuel Corona PEM-X1 (+)	1
2	2322761	Logement de tuyau D10-12, complet	1
3	9971364	Joint torique ◆	2
4	2320464	Écrou-raccord X1	1
5	2321976	Buse à jet plat X1, complète ◆	1
6	2322529	Porte-électrodes X1 F ET ◆	1
7	2429695	Clavette de rechange X1 (blanche) ◆	1
8	2320330	Crochet de pistolet X1 ET	1
9	2316896	Vis	2
10	2324205	Outil pour clavette X1	1
11	2313993	Tuyau transparent Ø 6 mm	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.


Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

CREDO ENGINEERING
Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine WAGNER

Vue éclatée Kit PrimaSprint manuel F avec console · 2/3

Mode d'emploi complet (PDF)

PISTOLET MANUEL CORONA PEM-X1 AVEC BUSE À JET ROND



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	2335844	Pistolet manuel Corona PEM-X1	1
2	2322761	Logement de tuyau D10-12, complet	1
3	9971364	Joint torique ◆	2
4	2320464	Écrou-raccord X1	1
5	2322493	Porte-électrodes X1 R avec buse ◆	1
6	2429695	Clavette de rechange X1 (blanche) ◆	1
7	2320330	Crochet de pistolet X1 ET	1
8	2316896	Vis	2
9	2324205	Outil pour clavette X1	1
10	2313993	Tuyau transparent Ø 6 mm	1


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Kit PrimaSprint manuel F avec console · 3/3

Mode d'emploi complet (PDF)

PORTE-ÉLECTRODES X1 R



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	2322493	Porte-électrodes X1 R avec buse ◆	1
2	2322490	Porte-électrodes X1 R ET ◆	1
3	2429695	Clavette de rechange X1 ◆	1
4	2320503	Douille du cône de diffusion X1 ◆	1
5	2321981*	Cône de diffusion D18, complet ◆	1
6	2321980*	Cône de diffusion D25, complet ◆	1
7	2321171*	Cône de diffusion D34, complet ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.